

Historique des pannes et des interventions - Machine à poinçonner et à cambrer

Période : janvier à juillet 2003

Taux horaire M.O.:

€

Coût horaire de perte de production :

€

Dates	N° code	Désignation des travaux	Méthodes d'entretien						H arrêt machine	Temps passé					Coût Maintenance			Coût défaillance
			1	2	3	4	5	6		Méca	Elec	Pneu	Hyd	Total	MO	Fournit	Total	
04/01/03	2	Remplacer butées de posit. pièces cambrées	1,5						2	1,5				1,5		20		
05/01/03	1	Remplacer D4	0,5						0,5		0,5			0,5		220		
07/01/98	0	Réparer goulotte alimentation pièces	1						1,25	1				1				
12/01/03	1	Remplacer électrovanne T	1						1,5			1		1		240		
13/01/03	2	Remplacer capteur C3	0,5						1			0,5		0,5		140		
15/01/03	1	Régler butée T	0,2						0,5	0,2				0,2				
20/01/03	3	Remplacer guide de poinçonnage	1,75						2	1,75				1,75		250		
22/01/03	5	Remplacer fusibles sur Q1			0,25				0,25		0,25			0,25		40		
23/01/03		Visite préventive "gamme type 3"				1,5				1,5				1,5		300		
25/01/03	6	Remplacer voyant H2			0,25						0,25			0,25		40		
26/01/03	1	Suite à VP : remplacer flexible sur R		0,5								0,5		0,5		30		
27/01/03	0	Décoincer goulotte d'alimentation pièces	0,5						0,75	0,5				0,5				
30/01/03		Graissage mensuel					0,25			0,25				0,25		5		
01/02/03	1	Remplacer électrovanne R	0,5						0,75			0,5		0,5		240		
02/02/03	5	Remplacer réducteur de pression	1,5						1,5				1,5	1,5		340		
04/02/03	0	Décoincer la goulotte d'alimentation pièces	0,33						1	0,33				0,33				
05/02/03	1	Changer le capteur D4	0,5						0,5		0,5			0,5		220		
08/02/03	3	Remplacer interface n°3	1						1,33			1		1		140		
10/02/03	0	Décoincer la goulotte d'alimentation pièces	0,33						0,5	0,33				0,33				
11/02/03	2	Colmater fuite raccord vérin cambrage	0,33						0,33				0,33	0,33				
12/02/03	6	Remplacer voyant H5			0,25						0,25			0,25		40		
15/02/03	1	Régler fin de course D8	0,2						0,2		0,2			0,2				
17/02/03	2	Remplacer les butées sur unité de cambrage	1,2						1,5	1,2				1,2		20		
19/02/03	4	Régler éjection pièces	0,5						0,5	0,5				0,5				
22/02/03	1	Remplacer capteur D9	0,2						0,5		0,2			0,2		220		
24/02/03	3	Remplacer interface n°4	0,5						1			0,5		0,5		140		
25/02/03	1	Régler rotation du bras	0,5						0,5	0,5				0,5				
26/02/03	2	Remplacer vérin de cambrage	1,5							1,5				1,5		750		
27/02/03		Graissage mensuel					0,25			0,25				0,25		5		
29/02/03	3	Affuter outil de poinçonnage	1,5						2	1,5				1,5				
01/03/03	6	Remplacer distributeur A	0,5						1			0,5		0,5		220		
03/03/03	1	Remplacer vérin M du bras	0,75						1			0,75		0,75		320		
04/03/03	1	Remplacer capteur D7	0,25						0,5		0,25			0,25		220		
04/03/03	0	Décoincer goulotte alimentation pièces	0,2						0,5	0,2				0,2				
09/03/03	5	Revoir connexion électrique moteur	0,2						0,2		0,2			0,2				
14/03/03	5	Remplacer relais thermique moteur	0,4						1		0,4			0,4		140		
16/03/03	6	Remplacer carte entrée automate n°2	1						1		1			1		1200		

Dates	N° code	Désignation des travaux	Méthodes d'entretien						H arrêt machine	Temps passé					Coût Maintenance			Coût défaillance
			1	2	3	4	5	6		Méca	Elec	Pneu	Hyd	Total	MO	Fournit	Total	
18/03/03	0	Décoincer goulotte alimentation pièce	0,2						0,5	0,2				0,2				
21/03/03	3	Remplacer raccord sur vérin poinçonnage	0,5						0,5				0,5	0,5		35		
22/03/03	0	Décoincer goulotte alimentation pièces	1						1	1				1				
22/03/03	6	Remplacer roulements sur moteur	4						4	4				4		140		
26/03/03		Graissage trimestriel					0,5			0,5				0,5		10		
26/03/03	0	Modifier la goulotte						8		8				8		650		
01/04/03	1	Régler capteur fin de course D9	0,25						0,5	0,25				0,25				
06/04/03	2	Remplacer distributeur hydraulique C	0,5						1				0,5	0,5		450		
08/04/03		Visite préventive "gamme type 4"					0,5			0,5				0,5				
11/04/03	3	Affuter outil de poinçonnage	1,5						2	1,5				1,5				
15/04/03	3	Dégripper colonne guidage poinçonnage	3,2						3,5	3,2				3,2				
16/04/03		Visite préventive "gamme type 3"					1,5			1,5				1,5		300		
16/04/03	5	Suite à VP : remplacer cable moteur		1,25						1,25				1,25		35		
19/04/03	2	Suite à VP : remplacer flexible vérin de cambrage		0,5									0,5	0,5		120		
23/04/03		Graissage mensuel					0,25			0,25				0,25		5		
23/04/03	3	Suite à VP : réglage grippage pb colonne de poinçonnage		1,5						1,5				1,5				
03/05/03	6	Remplacer bouton poussoir S3			0,25						0,25			0,25		60		
05/05/03	5	Remplacer fusibles			0,25				0,5		0,25			0,25		10		
06/05/03		Visite préventive "gamme type 4"				0,5				0,5				0,5				
07/05/03	3	Dégripper colonne de poinçonnage	2						2	2				2		120		
09/05/03	1	Remplacer capteur D7	0,5						0,5		0,5			0,5		220		
10/05/03	1	Régler rotation vérin R (socle)	0,5						0,5	0,5				0,5				
11/05/03	3	Régler capteur C1	0,25						0,5	0,25				0,25				
13/05/03	5	Régler limiteur de pression	0,2						0,2				0,2	0,2				
14/05/03		Visite préventive "gamme type A"					1,5			1,5				1,5				
17/05/03	6	Remplacer vérin pneumatique A	1						1			1		1		240		
18/05/03	1	Remplacer bobine électrovanne R	1						1		1			1		35		
21/05/03		Graissage mensuel					0,25			0,25				0,25		5		
28/05/03	5	Remplacer guide de poinçonnage						7		7				7		850		
03/06/03		Visite préventive "gamme type C"			0,5					0,5				0,5				
07/06/03	6	Remplacer roue codeuse	1								1			1		120		
10/06/03	2	Régler butée de cambrage	0,5						0,5	0,5				0,5				
11/06/03		Visite préventive "gamme type A"					1,5			1,5				1,5				
13/06/03	1	Régler butées de rotation du socle	0,5						0,7	0,5				0,5				
16/06/03	3	Remplacer bobine interface n°4	0,5						0,66		0,5			0,5		35		
17/06/03	4	Remplacer vérin d'éjection pièce	1						1,2			1		1		120		
18/06/03		Graissage trimestriel					0,5			0,5				0,5		10		
20/06/03	5	Remplacer transfo 220-24	0,5						0,5		0,5			0,5		420		
23/06/03	6	Remplacer voyant H			0,25							0,25		0,25		40		
27/06/03	2	Remplacer interface n°2			0,5				0,5			0,5		0,5		140		

Dates	N° code	Désignation des travaux	Méthodes d'entretien						H arrêt machine	Temps passé					Coût Maintenance			Coût défaillance
			1	2	3	4	5	6		Méca	Elec	Pneu	Hyd	Total	MO	Fournit	Total	
01/07/03		Visite préventive "gamme type C"				0,5				0,5				0,5				
09/07/03		Visite préventive "gamme type B"				1,5				1,5				1,5		300		
09/07/03	1	Suite à VP : changer vérin M (bras)		1								1		1		220		
12/07/03	3	Suite à VP : remplacer flexible vérin de poinçonnage		0,5								0,5	0,5			120		
16/07/03		Graissage mensuel					0,25			0,25				0,25		5		
18/07/03	6	Remplacer électrovanne vérin A	0,5						0,5		0,5			0,5		35		
20/07/03	3	Remplacer interface n°3	0,75						1			0,75		0,75		140		
21/07/03	4	Régler éjection pièce	0,35						0,35	0,35				0,35				
29/07/03	6	Remplacer voyant H4			0,25						0,25			0,25		70		
29/07/03		Visite préventive "gamme type C"				0,5				0,5				0,5				

