# Travaux Dirigés N°3

### Exercice 1:

On a relevé sur une ligne de production les informations suivantes :

Temps ouvrable par jour: 8h
Arrêts pour pause: 20 min
Arrêts pour préparation: 20 min
Arrêts pour pannes: 20 min
Arrêts pour réglages: 20 min
Production: 400 pièces / jour

Nombre de rebuts : 5

Temps de cycle théorique : 0,5 min / pièce
 Temps de cycle réel : 0,8 min / pièce

1) Calculer le TRS de l'installation

2) Interpréter ce TRS

## Exercice 2:

Soit un système semi-automatique réalisant une seule opération de fabrication d'un produit. Ce système se situe à l'intérieur d'une ligne de production. L'objectif est d'estimer le TRS et de la comparer à la disponibilité effective au bout de 5 jours de production (soit une semaine de travail).

> · Temps d'ouverture = 5 x 16 heures 5 x 2 fois 1/2 heure Arrêts programmés = 6,25 heures Temps d'arrêts pour panne = Temps d'arrêts pour réglages = 5 fois ½ heure · Temps de production = 66,25 heures Production hebdomadaire = 1050 pièces Temps réel moyen par pièce = 3,5 minutes Temps théorique par pièce = 3 minutes · Taux de rebut = 5%

- 1) Calculer le TRS de l'installation
- 2) Calculer sa disponibilité
- 3) Comparer ces 2 résultats

# Exercice 3:

#### A/ Etude du TRS

Une cellule flexible est composée par 2 éléments principaux qui sont 2 centres d'usinage horizontaux C31 et C41 alimentés automatiquement en pièces et en outils par un portique à commande numérique. La cellule comporte également une machine à laver destinée au décapage des pièces usinées.

La gestion de la fabrication est assistée par ordinateur et la cellule peut produire simultanément 2 types de pièces différentes. L'alimentation de la cellule en pièces et en outils se fait automatiquement par chariots filoguidés.

Le centre C31 a une cadence de 15,7 pièces par heure.

Le centre C41 a une cadence de 14,4 pièces par heure.

L'indicateur pour quantifier le rendement global de la cellule est le TRS. Le TRS est calculé quotidiennement et d'une manière plus globale mensuellement. L'objectif fixé est un TRS de 0,75.

#### Travail demandé:

- 1) Compléter le tableau ci-dessous
- 2) Calculer le TRS quotidien et suivre son évolution
- 3) En déduire le TRS mensuel
- 4) Conclure sur l'objectif fixé et sur le taux le plus pénalisant

Date	1/12	2/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	26/12	17/12	28/12	29/12	30/12
Temps d'ouverture	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Total heures d'arrêts	3	0,5	0,5	5	0	1,5	0,5	3	2	2,5	0	0,5	8	8	0	3	0	4	2	0	8	3
Taux brut de fonctionnement	8	35—50					or es					a .						67 - 63				
Quantité produite par C31	73	113	115	45	125	100	115	77	93	78	123	110	0	0	122	75	118	60	89	125	0	78
Quantité produite par C41	70	105	101	42	112	90	105	70	84	65	113	103	0	0	115	69	95	55	86	107	0	67
Quantité totale													000									
Taux net de fonctionnement	8	3-3 3-3					% - 6 3 - 3	Ţ,				\$/ k	8 - 10 85 - 10									S.
Quantité acceptée sur C31	71	108	115	45	120	100	114	75	90	78	122	110	0	0	122	73	118	60	88	125	0	76
Quantité acceptée sur C41	69	101	100	40	110	90	100	69	84	65	112	101	0	0	115	69	94	55	85	106	0	67
Quantité acceptée totale																						
Taux de qualité							30 - 60 30 - 63					X			- 3							6
TRS																						

# B/ Etude des coûts de défaillance

On donne l'historique de la cellule flexible sur les 4 derniers mois. Les repères S1 à S9 sont correspondent aux différents sous-systèmes issus de la décomposition de la cellule en sous-ensembles fonctionnels.

S1	S2	53	Sous-	-syste	S6	\$7	S8	59	Défaillance	Temps d'arrêts (h)	Coûts des rechanges (DT)
									Capteur fin de course	1,5	
7					7				Capteur présence pièce	1,5	53
- 88				8	3 3			-	Moteur d'axe	8	1296
									Palette mal bridée	1,5	
7.0	- 4			ŝ	9 9			1	Connectique	3	38
									Carte d'axe	8	206
	1				~ 1				Vérin pneumatique	1,5	114
- 78	- 8			8	3			1	Pompe lubrification	6	431
									Echange console	8	282
- 1	100		- 110		8 0	-	$\overline{}$		Identification palettes	5.5	381
-8	- 13	-		8	8 0			8	Coincement protection télescopique	4.5	267
		-	$\overline{}$						Palette mal bridée	2	
_		-		7	9				Manque huile	1	27
- 33	- 8			3	10 16				Injecteurs bouchés	2,5	191
	_					_			Blocage outil	2	This said
				8 16	35 3	- 3			Désindexage plateau	6,5	
									Connectique	3	
					21 7	$\overline{}$			Mauvaise MIP	1	
				1	3 2	- 3		8	Palette mal bridée	1	
									Perte OM	0,5	
	- 8	- 5		200	8 8		5		Blocage mécanique	5	877
									Rupture cáble alimentation	4	38
-								-	Connectique	2	38
- 27	12	- 8		3	8 8	_		1	Palette mal bridée	1	- 50
				-	30 - 13				Mangue huile	1	53
		-	-	-	3		-	-	Connectique	4	00
3.	- 8			8					Coincement câble pneumatique	0.5	
7		-		8					Injecteurs bouchés	2	
19	- 8			3					Thermique moteur broche	0.5	
	- 0				34 10				Palette mal bridée	2.5	38
-	100	_	_		-	-			Réglage vis à bille	2.5	30
13	_				8 8	8 6			Perte OM	1	
	- 27			7	Ø 9				The state of the s	3.5	
	-	-	-	-		-		-	Blocage outil Connectique	0,5	
	- 33				66 - 6						-
	- 5				3 0				Palette mal bridée	2,5	
100	- 10	-			10 St				Palette mal positionnée	2,5	
	- 0			2		-			Injecteurs bouchés	3	
33	- 3		-	8	2 8				Mauvaise MIP	2	404
		-			77 -				Coincement protection télescopique	4	191
18		-		ă .	8 6	- 3			Manque huile	1,5	33
ą.	-	-	A STATE OF		-	-	-		Perte programme	4	
		_							Mauvais indexage	3	
9	- 3	- 8		9	8 -			9	Perte OM	1	
		_							Coincement mécanique	8	3926
									Capteur porte	1	23
				5	2 1				Réglage variateur	4	
									Blocage mécanique outil	1	
	8			8		1			Pompe hydraulique	8	1944

### Travail demandé:

- 1) Compléter le tableau ci-dessous des coûts dedéfaillance
- 2) Effectuer une analyse de Pareto en prenant comme critère le coût de défaillance
- 3) Interpréter et conclure

Taux horaire de la main d'œuvre de maintenance = 38 DT / heure

Taux horaire d'indisponibilité : 237 DT / heure

Sous- système	Coûts de la main d'œuvre de maintenance	Coûts des rechanges	Coûts d'indisponibilité	Coûts de défaillance
51				8
52		_	78	
53		_	1.5	
54		_	1.5	
\$5		_	1.5	8
56		_	1.5	8
57		_	1.5	8
58			1 5	
59				

# 4) Exemple de calcul

On s'intéresse aux indicateurs concernant une machine travaillant sur un temps d'ouverture de 8 heures. Le temps non requis machine constaté (préparation de la ligne et pause casse-croûte) est de 40 minutes. Les arrêts machine sont ventilés comme suit : changement de série = 20 minutes, panne = 20 minutes, réglages = 10 minutes.

Le temps de cycle théorique est de 120 pièces/heure mais la mesure d'un temps de cycle réel donne une cadence de 100 pièces/heure seulement. La quantité réalisée est de 600 pièces/jour, et la quantité rebutée est de 18 pièces (12 récupérables, 6 irrécupérables).

#### Calculer:

- Temps requis TR
- Temps de fonctionnement brut TFB
- . Taux de fonctionnement brut Tra
- . Taux net de fonctionnement TFN
- Rendement vitesse R<sub>v</sub>
- Taux de performance Tp
- Taux de qualité To

Déduire : TRG et TRS